

Esempio report quadro / intervento

Documento ufficiale ProLab3D — uso interno e clienti autorizzati. Versione contenuti 2026.

Come usare questo modello

Fac-simile per formazione o esempio struttura. Adatta prove e termini alle vostre procedure.

Intestazione

Cliente: Officina Blu Srl — Impianto: Quadro generale QG1 — Indirizzo: Via Industria 8 — Data: 16/10/2026 — Tecnico: L. Bianchi — Rif: EL-2026-0088 — Stato: CHIUSO

Motivo / segnalazione

Scatto ripetuto linea compressore. Richiesta verifica e sostituzione magnetotermico 32A. Accesso quadro con chiave ufficio tecnico.

Lavoro eseguito

- Messa in sicurezza secondo procedura interna.
- Verifica serraggi e connessioni sul ramo interessato.
- Sostituzione magnetotermico 32A.
- Prove funzionamento utenze a valle: OK.
- Etichettatura aggiornata sul quadro.

Misure / esiti

Prove di scatto e verifica continuit  secondo procedura interna — esito conforme. Nessuna anomalia residua sulle utenze collaudate a fine intervento.

Materiali e tempi

Magnetotermico 32A da magazzino furgone. Tempo circa 1h incluso messa in sicurezza e prove.

Raccomandazioni

Monitorare eventuali nuovi scatti nelle 48h. Se si ripresentano: verificare carico compressore e condizioni cavo. Prossima manutenzione generale da pianificare in gestionale.

Chiusura

Stato CHIUSO — visibile in gestionale. Ufficio: allegare foto etichetta se richiesto dal contratto.