

Esempio report intervento idrico

Documento ufficiale ProLab3D — uso interno e clienti autorizzati. Versione contenuti 2026.

Come usare questo modello

Fac-simile realistico per formazione interni o esempio al cliente. Copia la struttura (intestazione, segnalazione, lavoro, prova, materiali, raccomandazioni, chiusura) e adatta i dati. Non consegnare questo PDF 'così com'è' con dati inventati a un cliente reale.

Intestazione

Cliente: Condominio Verdi — Impianto: Autoclave A — Indirizzo: Via Roma 12 — Data: 16/10/2026 — Tecnico: M. Rossi — Rif. interno: HY-2026-0142 — Stato: CHIUSO

Segnalazione

Perdita su collettore secondario segnalata dal custode alle 08:15. Pressione instabile su montante B. Accesso da cortile interno, chiave presso portineria. Priorità: media (perdita contenuta, servizio ancora parzialmente attivo).

Lavoro eseguito

- Sopralluogo e individuazione punto di perdita sul collettore secondario.
- Isolamento del tratto interessato.
- Sostituzione guarnizione e ripristino tenuta.
- Prova in pressione: esito OK.
- Ripristino servizio; area di lavoro ripulita.
- Informativa a voce al custode + predisposizione report.

Materiali e tempi

Guarnizione conforme a campionatura (magazzino furgone). Tempo intervento: circa 1h20 incluso sopralluogo e prova.

Raccomandazioni

Verifica consigliata entro 6 mesi. Segnalare subito nuove perdite o cali di pressione. Non manomettere valvole di isolamento senza avviso alla ditta.

Chiusura / gestionale

Stato CHIUSO — visibile in gestionale per export e archivio. Ufficio: allegare foto targa/contatore se richiesto dal contratto.

Variante — lasciato APERTO

Se manca il ricambio: stato APERTO, pezzo mancante, data rientro prevista. Non chiudere e non affidarti solo a un vocale WhatsApp.